

A photograph showing a woman from the side, wearing sunglasses and a light-colored shirt, looking out of a window with horizontal blinds. She is holding a dark cloth and appears to be cleaning the window frame.

ČISTENIE A ÚDRŽBA PLOCHÉHO SKLA



Izolačné a dizajnové sklá

ÚDRŽBA PLOCHÉHO SKLA

Odporučané postupy čistenia:

Používajte jemné neabrazívne prostriedky na čistenie skla. Prostriedok rovnomerne naneste na povrch skla pomocou rozprašovača, čistiacou kefkou, alebo jemnou handričkou, prípadne neabrazívnu hubkou.

Zotrite čistiaci prostriedok z povrchu skla krúživými pohybmi pri malom až strednom tlaku. Bezprostredne potom opláchnite sklo dostatkom čistej vody a odstráňte tak z jeho povrchu všetky zbytky čistiaceho prostriedku.

Povrch skla vysušte čistou handričkou, ktorá nepúšta vlákna, prípadne použite okennú stierku.

Dbajte na to, aby sa povrch skla nedostal do kontaktu s kovovými časťami čistiacich nástrojov (napr. čepele a pod.). Pozor tiež na prítomnosť abrazívnych častic alebo nečistôt medzi čistiacim nástrojom a povrchom skla.

Ak budú na skle aj ďalej zostať nečistoty, opakujte vyššie uvedené kroky až do ich úplného odstránenia.

V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie skiel a oblastí okolo rámov abrazívne čistiacie prostriedky, škrabky alebo iné ostré predmety a materiály.





ÚDRŽBA SKIEL S TVRDÝM POKOVENÍM (STOPSOL, MIRASTAR, AVISAFE)

Tieto sklá je nutné chrániť pred nadmerným znečistením určitými látkami, ktoré by mohli spôsobiť vizuálne narušenie povrchu pokovenej strany.

Tieto pokyny slúžia ako prevencia pred nadmerným znečistením či poškodením skla s tvrdým pokovením.

- Sklá s tvrdým pokovením musia byť chránené pred agresívnymi látkami typu vápna, sódy, cementu a pod.
- Sklá s tvrdým pokovením nesmú prísť do styku so všetkými druhmi farieb a lakov.
- Sklá s tvrdým pokovením musia byť chránené pred nadmernou prašnosťou.

POKYNY NA ČISTENIE

Tieto sklá je nutné chrániť pred nadmerným znečistením, ich údržba a čistenie sú jednoduché, možno použiť bežné čistiace prostriedky.

- Plochy skla sú čistené vždy celoplošne za vlhka, nikdy sa nečistia bodovo. Tým sa zabráni, aby pri čistení vznikali na skle škrabance rozotretím prachu, alebo iných nečistôt, ktoré sa môžu na skle vyskytovať.
- Pri odstraňovaní mastnoty (odtläčkov prstov) nanášať odporúčané čistiace prostriedky vždy po celej ploche. Na vlastné čistenie,

po nanesení čistiaceho prostriedku používarme mäkkú, čistú, nestrapkajúcu sa bavlnenú handričku. Pri vlastnom čistení nevyvíjaj žiadny veľký tlak, ktorým by mohlo dôjsť k odreniu alebo k vytvoreniu máp na povrchu skla. Sklo utierať týmto spôsobom tak dlho, pokiaľ sa čistiaci prostriedok rovnomerne neosuší. Čím rovnomernejší je vlhký povrch, tým menšie je nebezpečenstvo vzniku máp. Nikdy nevytierať dosucha veľkým tlakom! Ak sa napriek tomu na skle vyskytnú mapy, postup prosím opakujte.

- Odporúčané čistiace prostriedky na matovaný povrch sú čistiace prípravky na sklo obsahujúce alkoholy.

NAJOSVEDČENEJŠIE SÚ DVA PRÍPRAVKY:

- **Clin** - čistič okien (s alkoholom) v spreji od firmy "Henkel", existovať bude samozrejme viac podobných druhov obsahujúcich rovnaké zloženie, tento je odporúčaný z dôvodu odskušania. Dostupný vo všetkých drogériach.
- **Vitro** - priemyselný čistič okien a zrkadiel (2-butoxyethanol) od firmy "Amstutz produkte AG" - distribútor v SR: Eko-Grado spol. s.r.o., existovať bude samozrejme viac podobných druhov obsahujúcich rovnaké zloženie, tento je odporúčaný z dôvodu odskušania.
- **Všetky výrobky obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú alebo deriváty fluóru sú zakázané, pretože môžu zničiť povlak a povrch skla.**
- **Vysoko kyslé a zásadité výrobky sú zakázané, rovnako ako abrazívne výrobky.**





Izolačné a dizajnové sklá

VAK izolačné
a dizajnové sklá
Pri Majeri 646
956 21 Jacovce

vak@vak.sk
+421 38 532 80 90
www.vak.sk